

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163549  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Varengo  
INA:  
INAA: Centro storico  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSf: 22  
CTSD: 1984  
CTSN: 342  
UBV:  
UBVD: via Roma 12  
OG:  
OGT:  
OGTD: casa parrocchiale  
OGTG: EDIFICI RESIDENZIALI  
OGTT: Casa  
OGTQ: Angolare  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XVIII; sec. XIX fine  
DTM: Documenti

IS:  
ISC: Edificio costituito dall'accorpamento di due corpi di fabbrica. Il corpo allineato nord-sud è a manica semplice, in muratura continua portante mista (mattoni e pietra da cantoni), orizzontamenti voltati a padiglione e copertura a due falde con manto in coppi. Il corpo est-ovest è in muratura continua mista (laterizio e pietra da cantoni) con orizzontamenti a volta, tetto a padiglione con manto in tegole laterizie piane.

CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Semplice a falde  
CO:  
STC:  
STCC: Buono  
STCS: Le decorazioni parietali del corpo principale sono sbiadite.  
US:  
USA:  
USAD: Casa parrocchiale  
USO:  
USOD: casa parrocchiale  
TU:  
CDG:  
CDGG: Ente ecclesiastico  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronti sulla corte (sud e ovest)  
FTAN: 42  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte est  
FTAN: 43  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Lato ovest della manica adiacente la scalinata  
FTAN: 44  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Facciata ovest, particolare  
FTAN: 45  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA

CMPP: Compilazione della scheda e fotografie

AN:

OSS: Alla fase costruttiva principale (probabile trasformazione di case rurali preesistenti in seguito alla costruzione della parrocchiale) segue l'ampliamento (post 1881) della manica est-ovest.

IG:

FOTO:

DIDA: Fronti sulla corte (sud e ovest)

PATH: casa parrocchiale 1.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte est

PATH: casa parrocchiale 2.JPG

FOTO:

DIDA: Lato ovest della manica adiacente la scalinata

PATH: casa parrocchiale 3.JPG

FOTO:

DIDA: Facciata ovest, particolare

PATH: casa parrocchiale 4.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163548  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Varengo  
INA:  
INAA: Centro storico  
INAS: Collina

UB:  
CTS:  
CTSF: 22  
CTSD: 1984  
CTSN: B  
UBV:  
UBVD: no  
OG:  
OGT:  
OGTD: cimitero  
OGTG: EDIFICI RELIGIOSI  
OGTT: Cimitero  
OGTQ: parrocchiale

DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX inizio  
DTM: Contesto

IS:  
ISC: Recinto murario di forma rettangolare, dotato di portale  
d'ingresso nella mezzeria del lato sud (rivolto verso  
l'abside della chiesa). La muratura è mista, in pietra  
locale (arenaria grigia) e mattoni pieni.

CP:  
CPF:  
CPFG: no  
CPFF: no  
CO:  
STC:  
STCC: Pessimo  
STCS: Lesioni generali dovute all'abbandono e allo spostamento  
della maggior parte delle tombe avvenuto in seguito alla  
costruzione di quello nuovo. Aggressione di piante  
infestanti nella recinzione muraria, crollo del coronamento  
del portale d'ingresso.

US:  
USA:  
USAD: Nessuno  
USO:  
USOD: Cimitero  
TU:  
CDG:  
CDGG: Ente locale  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070

DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte d'ingresso (sud, verso l'abside della chiesa)  
FTAN: 33

FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Spigolo sud-est  
FTAN: 34

FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Portale d'accesso, fronte  
FTAN: 35

FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Portale d'accesso, interno  
FTAN: 36

FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Spigolo sud-ovest  
FTAN: 37

FTA:

FTAX: Fotografia a colori

FTAT: allegato

FTAN: 38

FTA:

FTAX: Fotografia a colori

FTAT: allegato

FTAN: 39

FTA:

FTAX: Fotografia a colori

FTAT: allegato

FTAN: 40

FTA:

FTAX: Fotografia a colori

FTAT: allegato

FTAN: 41

SK:

RSE:

RSEC: 01R016356700

RSET: A

CM:

CMP:

CMPD: 2000

CMPN: Silvia Rapetti

CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA

CMPP: Compilazione della scheda e fotografie

AN:

OSS: L'attuale condizione del cimitero è dovuta alla dismissione e al conseguente spostamento delle tombe in quello successivo, costruito lungo la strada per Sessana ai primi del Novecento. Sulla datazione del manufatto non è stata reperita idonea documentazione. Se la costruzione il cimitero non è coevo alla chiesa parrocchiale (1776) è probabile che sia sorto in conseguenza della pertinente legislazione (editto di Saint-Cloud, esteso agli stati italiani nel 1806).

IG:

FOTO:

DIDA: Fronte d'ingresso (sud, verso l'abside della chiesa)

PATH: cimitero Varengo 1.JPG

FOTO:

DIDA: Spigolo sud-est

PATH: cimitero Varengo 2.JPG

FOTO:

DIDA: Portale d'accesso, fronte

PATH: cimitero Varengo 3.JPG

FOTO:

DIDA: Portale d'accesso, interno

PATH: cimitero Varengo 4.JPG

FOTO:

DIDA: Spigolo sud-ovest

PATH: cimitero Varengo 5.JPG

CD:

TSK: A

NCT:

NCTR: 01

NCTN: R0163567

LC:

PVC:

PVCP: AL

PVCC: GABIANO

PVCF: Varengo

LDC:

LDCZ: EDIFICI RELIGIOSI

LDCT: Cimitero

LDCQ: parrocchiale

LDCN: cimitero

OG:

OGT:

OGTD: cappella sepolcrale

OGTG: ELEMENTI ACCESSORI ATTREZZATURE INTERNI

OGTT: Cappella

OGTQ: sepolcrale

DT:

DTZ:

DTZG: 1887

DTM: Iscrizione

US:

USA:

USAD: cappella sepolcrale

USO:

USOD: cappella sepolcrale

MT:

MTC: Laterizio  
MTC: Mattoni pieni, intonaco.  
CO:  
STC:  
STCC: Pessimo  
STCS: Aggressione di piante infestanti. Danneggiamento di tutte le  
modanature della trabeazione e dell'intonaco.

DA:  
DES:  
DESO: Edificio a pianta centrale, di forma bisimmetrica, con  
apertura frontale. Coronamento costituito da quattro timpani  
laterali (nel frontone di quello frontale è la lapide) e una  
piramide sorreggente un obelisco al centro. All'interno è  
l'urna, a forma di altare sospeso.

ISR:  
ISRI: Qui riposano le ossa di Rozzano D. Tommaso/ Arciprete/ morto  
il 25 dicembre 1887/ in età di anni 70/ impaziente/ di  
vedere la finale retribuzione

CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPP: Compilazione della scheda e fotografie

IG:  
FOTO:  
DIDA: Fronte (rivolto all'abside della chiesa)  
PATH: cimitero Varengo ALLa.JPG  
FOTO:  
DIDA: Lato posteriore (nord) e lato ovest  
PATH: cimitero Varengo ALLb.JPG  
FOTO:  
DIDA: Lato est  
PATH: cimitero Varengo ALLc.JPG  
FOTO:  
DIDA: Interno  
PATH: cimitero Varengo ALLd.JPG

SD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163541  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Varengo  
PVCL: Giù Varengo  
INA:  
INAA: Area extraurbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 19  
CTSD: 1984  
CTSN: 291  
UBV:  
UBVD: cascina S.Eusebio  
OG:  
OGT:  
OGTD: Cascina S.Eusebio  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Cascina  
OGTQ: Lineare  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX fine  
DTM: Tradizione orale  
DTM: Documenti  
IS:  
ISC: Edificio in muratura portante (laterizio e pietra) con  
copertura a due falde, sostenuta da capriate lignee.  
Orizzontamenti a padiglione nella parte abitazione, voltine  
in laterizio piatto e putrelle nel rustico (stalla e  
fienile).  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Semplice a falde  
CO:  
STC:  
STCC: Pessimo  
STCS: Cedimento e crollo parziale del tetto  
RS:  
RST:  
RSTD: 1942  
RSTT: Sostituzione parziale carpenteria lignea del tetto e teste  
di camino, in seguito ad incendio  
US:  
USA:  
USAD: Nessuno  
USO:  
USOD: Abitazione rurale  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte sud  
FTAN: 1  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Stella, interno  
FTAN: 2  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte posteriore, nord  
FTAN: 3  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Spigolo sud-occidentale  
FTAN: 4  
FTA:

FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Spigolo sud-orientale  
FTAN: 5

CM:

CMP:

CMPD: 2000

CMPN: Silvia Rapetti

CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA

CMPR: Compilazione della scheda e fotografie

AN:

OSS: La fondazione della cascina è legata al beneficio della  
Parrocchia di S.Eusebio, documentata dal 1881 ma di origine  
(come primo insediamento) molto anteriore. La fase  
costruttiva principale sembra comunque ottocentesca.

IG:

FOTO:

DIDA: Fronte sud

PATH: cascina S.Eusebio 1.JPG

FOTO:

DIDA: Stalla, interno.

PATH: cascina S.Eusebio 2.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte posteriore, nord.

PATH: cascina S.Eusebio 3.JPG

FOTO:

DIDA: Spigolo sud-occidentale.

PATH: cascina S.Eusebio 4.JPG

FOTO:

DIDA: Spigolo sud-orientale.

PATH: cascina S.Eusebio 5.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163542  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Varengo  
PVCL: Giù Varengo  
INA:  
INAA: Area urbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 21  
CTSD: 1984  
CTSN: 64, 65  
UBV:  
UBVD: via S.Rocco 54  
OG:  
OGT:  
OGTD: casa rurale  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Casa rurale  
OGTQ: In linea  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Edificio in muratura portante (aggregato agli edifici laterali) di laterizio (mattoni pieni) e pietra da cantoni (arenaria), con orizzontamenti voltati (a botte lunettata la cantina, a padiglione livelli superiori). Copertura a due falde con manto in coppi.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Semplice a falde  
CO:  
STC:  
STCC: Mediocre  
STCS: Costruzione recente di un basso fabbricato contro il corpo scala che accede al loggiato.  
US:  
USA:  
USAD: Abitazione rurale  
USO:  
USOD: Abitazione rurale  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte sud  
FTAN: 6  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte sud, accesso alla corte  
FTAN: 7  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte nord  
FTAN: 8  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Cantina  
FTAN: 9  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPP: Compilazione della scheda e fotografie



AN:

OSS: L'edificio costituisce la parte padronale di quella che fino al frazionamento avvenuto all'inizio del secolo era una proprietà più estesa (cfr. scheda successiva). L'apertura dell'androne (volta a padiglione con mattoni di piatto) è avvenuta in quell'occasione. Elemento notevole è il doppio loggiato sul fronte.

IG:

FOTO:

DIDA: Fronte sud

PATH: casa viaSRocco 54 1.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte sud, accesso alla corte

PATH: casa viaSRocco 54 2.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte nord

PATH: casa viaSRocco 54 3.JPG

FOTO:

DIDA: Cantina

PATH: casa viaSRocco 54 4.JPG

GD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163543  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Varengo  
PVCL: Giù Varengo  
INA:  
INAA: Area urbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 21  
CTSD: 1984  
CTSN: 66  
UBV:  
UBVD: via S.Rocco 56  
OG:  
OGT:  
OGTD: casa rurale  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Casa rurale  
OGTQ: In linea  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Proprietà costituita da due fabbricati allineati ed  
aggregati lateralmente, in muratura portante mista (mattoni  
e "pietra da cantoni") con orizzontamenti voltati (a botte  
lunettata l'androne, a padiglione le abitazioni) al primo  
livello e solai lignei (travi e tavolato) al secondo  
livello. Copertura a due falde con manto in coppi.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Semplice a falde  
CO:  
STC:  
STCC: Buono  
STCS: Perdita della lobbia lignea nel fabbricato ad ovest  
dell'ingresso.  
US:  
USA:  
USAD: Abitazione  
USO:  
USOD: Abitazione rurale  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte sud  
FTAN: 10  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte sud  
FTAN: 11  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte nord (sulla via) e accesso alla corte  
FTAN: 12  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Androne  
FTAN: 13  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Rustico sul confine della corte, affaccio nord  
FTAN: 14  
CM:

CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPR: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:  
OSS: L'ottimo stato di conservazione dell'edificio ad est dell'ingresso motiva la massima attenzione per i dettagli costruttivi in caso di nuovi interventi. Importante è la conservazione della lobbia.

IG:  
FOTO:  
DIDA: Fronte sud  
PATH: casa viaSRocco56 1.JPG  
FOTO:  
DIDA: Fronte sud  
PATH: casa viaSRocco56 2.JPG  
FOTO:  
DIDA: Fronte nord (sulla via) e accesso alla corte  
PATH: casa viaSRocco56 3.JPG  
FOTO:  
DIDA: Androne  
PATH: casa viaSRocco56 4.JPG  
FOTO:  
DIDA: Rustico al limite della corte, affaccio nord  
PATH: casa viaSRocco56 5.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163544  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Varengo  
PVCL: Giù Varengo  
INA:  
INAA: Area urbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 21  
CTSD: 1984  
CTSN: 72  
UBV:  
UBVD: via S.Rocco 58  
OG:  
OGT:  
OGTD: casa rurale  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Casa rurale  
OGTQ: In linea  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Inseediamento costituito dall'aggregazione di tre corpi di fabbrica, due destinati ad abitazione (con cantina e legnaia al primo livello) ed uno a rustico (stalla e fienile). La muratura è portante, con orizzontamenti voltati : a botte lunettata nei primi livelli (cantina sotto l'abitazione e stalla), a padiglione al secondo livello e solaio ligneo in travi e tavolato all'ultimo livello (abitazione). Coperture a due falde su capriate con manto in coppi.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Semplice a falde  
CO:  
STC:  
STCC: Ottimo  
STCS: L'edificio risulta del tutto invariato dalla fase costruttiva ottocentesca. Leggermente lesionato il parapetto della lobbia al piano superiore dell'abitazione, elemento caratterizzante la tipologia per cui è opportuna un'idonea manutenzione.  
US:  
USA:  
USAD: Stalla, magazzino rurale  
USO:  
USOD: Abitazione rurale  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Abitazione e rustico, fronte sulla corte (sud)  
FTAN: 15  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Abitazione, fronte sud  
FTAN: 16  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Abitazione, interno  
FTAN: 17  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Rustico sulla corte, fronte nord  
FTAN: 18

FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte stradale (nord)  
FTAN: 19

CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPR: Compilazione della scheda e fotografie

AN:  
OSS: L'eccellente stato di conservazione (ovvero dell'assenza di interventi anche minimi almeno dall'inizio del secolo) dell'edificio richiede un'attenzione particolare, finalizzata alla conservazione non soltanto dei dettagli costruttivi, ma anche delle rifiniture interne: pavimenti in cotto, camini, porte, stufe, decorazioni parietali.

IG:  
FOTO:  
DIDA: Abitazione e rustico, fronte sulla corte (sud)  
PATH: casa viaSRocco58 1.JPG  
FOTO:  
DIDA: Abitazione, fronte sud  
PATH: casa viaSRocco58 2.JPG  
FOTO:  
DIDA: Abitazione, sala al secondo livello (al di sopra della cantina)  
PATH: casa viaSRocco58 3.JPG  
FOTO:  
DIDA: Rustico sulla corte, fronte nord  
PATH: casa viaSRocco58 4.JPG  
FOTO:  
DIDA: Fronte sulla strada del corpo stalla-fienile (nord)  
PATH: casa viaSRocco58 5.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163545  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Varengo  
PVCL: Giù Varengo  
INA:  
INAA: Area urbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 21  
CTSD: 1984  
CTSN: 88  
UBV:  
UBVD: via S.Rocco 64  
OG:  
OGT:  
OGTD: casa rurale  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Casa rurale  
OGTQ: A corte doppia  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Edificio a doppia manica in muratura mista (pietra e mattoni) portante, con orizzontamenti lignei e voltati a padiglione. Copertura a due falde con manto in coppi. La manica affacciata a sud è abitazione, la manica affacciata a nord è pertinenza rustica. La manica est (perpendicolare alla strada) è portico e porcilaia.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Semplice a falde  
CO:  
STC:  
STCC: Mediocre  
STCS: Degrado generale della manica est (perpendicolare al filo stradale).  
US:  
USA:  
USAD: Abitazione rurale  
USO:  
USOD: Abitazione rurale  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Ingresso alla corte, affaccio nord  
FTAN: 20  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Facciata nord  
FTAN: 21  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Facciata sud (abitazione)  
FTAN: 22  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte nord, estremità ovest  
FTAN: 23  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA

CMFR: Compilazione della scheda e fotografie

AN:

OSS: L'edificio appartiene ad un nucleo rurale (probabilmente preesistente all'edificazione in linea lungo la via S.Rocco) caratterizzato da un'aggregazione su più corti di fabbricati abitativi e pertinenze rurali, strettamente interrelati tra loro ma parzialmente trasformati nella parte abitativa. Quello in oggetto conserva finora i caratteri tipologici connotanti. Notevole l'apparecchio murario della manica rustica, in pietra con dettagli e contrafforti in mattoni. In mattoni è pure il pozzo inserito nel contrafforte di spigolo.

IG:

FOTO:

DIDA: Ingresso alla corte, affaccio nord

PATH: casa viaSRocco64 1.JPG

FOTO:

DIDA: Facciata nord (pertinenze rustiche)

PATH: casa viaSRocco64 2.JPG

FOTO:

DIDA: Facciata sud (abitazioni)

PATH: casa viaSRocco64 3.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte nord, estremità ovest

PATH: casa viaSRocco64 4.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: P0163546  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Varengo  
PVCL: Giù Varengo  
INA:  
INAA: Area urbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 21  
CTSD: 1984  
CTSN: 6  
UBV:  
UBVD: via S.Rocco 2  
OG:  
OGT:  
OGTD: casa rurale  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Casa rurale  
OGTQ: In linea  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX-XX fine-inizio  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Edificio a manica semplice in muratura portante  
(probabilmente mista, mattoni e pietra da cantoni), con  
orizzontamenti voltati e copertura a due falde con manto in  
coppi.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Semplice a falde  
CO:  
STC:  
STCC: Mediocre  
STCS: Modifica recente del fronte con l'apertura di una finestra  
disallineata e l'ampliamento della finestra sotto il balcone.  
Perdita del coronamento di una testa di camino e conseguente  
sostituzione con elemento prefabbricato. Distacco a tratti  
dell'intonaco di facciata, per risalita di umidità e per  
incompatibilità dell'intonaco cementizio con la muratura.  
US:  
USA:  
USAD: Abitazione  
USO:  
USOD: Abitazione rurale  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte sulla via  
FTAN: 24  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Edicola votiva  
FTAN: 25  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte sulla corte  
FTAN: 26  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Testa di camino  
FTAN: 27  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000



CMPN: Silvia Rapetti

CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA

CMPR: Compilazione della scheda e fotografie

AN:

OSS: I caratteri tipologici e decorativi della casa sono molto diffusi nella zona (cornicione, modiglioni dei balconi, ballatoio sulla corte). Particolari sono le teste di camino, elemento caratterizzante è l'edicola votiva, il cui interesse è da collegare con l'ampia diffusione di edicole, sacelli e piloni devozionali nella zona.

IG:

FOTO:

DIDA: Fronte sulla via

PATH: casa viaSRocco-edic 1.JPG

FOTO:

DIDA: Edicola votiva

PATH: casa viaSRocco-edic 2.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte sulla corte

PATH: casa viaSRocco-edic 3.JPG

FOTO:

DIDA: Testa di camino

PATH: casa viaSRocco-edic 4.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163547  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Varengo  
INA:  
INAA: Centro storico  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTS: 22  
CTSD: 1984  
CTSN: 25  
UBV:  
UBVD: via Roma 39  
OG:  
OGT:  
OGTD: casa rurale  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Casa rurale  
OGTQ: In linea  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX  
DTM: Documenti  
DTM: Contesto  
IS:  
ISC: Edificio aggregato sui lati, a manica doppia, in muratura mista (arenaria e laterizio) portante con tetto a due falde e manto in coppi.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Semplice a falde  
CO:  
STC:  
STCC: Mediocre  
STCS: Modifica delle aperture sul fronte del rustico.  
US:  
USA:  
USAD: Abitazione rurale  
USO:  
USOD: Abitazione rurale  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte sud  
FTAN: 28  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte nord e ricovero carri  
FTAN: 29  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Portico, lato nord  
FTAN: 30  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Testa di camino  
FTAN: 31  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Paramento murario in prossimità della fondazione  
FTAN: 32  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA

CMPPR: Compilazione della scheda e fotografie

AN:

OSS: L'unico documento utile disponibile per il territorio di Varengo è una pianta catastale del 1881, in cui la casa risulta avere l'attuale sedime. E' probabile che la fase costruttiva caratterizzante sia molto anteriore.

IG:

FOTO:

DIDA: Fronte sud

PATH: casa viaRomaVarengo 1.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte nord e ricovero carri

PATH: casa viaRomaVarengo 2.JPG

FOTO:

DIDA: Portico, lato nord

PATH: casa viaRomaVarengo 3.JPG

FOTO:

DIDA: Testa di camino

PATH: casa viaRomaVarengo 4.JPG

FOTO:

DIDA: Paramento murario in prossimità della fondazione (portico)

PATH: casa viaRomaVarengo 5.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163551  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Varengo  
INA:  
INAA: Area urbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTS: 22  
CTSD: 1984  
CTSN: 110  
UBV:  
UBVD: via S.Lucia 1, 3, 5, 7  
OG:  
OGT:  
OGTD: casa rurale  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Casa rurale  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX-XX fine-inizio  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Edificio a manica semplice in muratura continua portante di  
pietra da cantoni con dettagli in mattoni e in legno,  
orizzontamenti volte a padiglione. Copertura a padiglione  
con manto in coppi.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: A padiglione  
CO:  
STC:  
STCC: Danno grave  
STCS: Tetto parzialmente crollato. Solai gravemente danneggiati e  
perdita delle lobbie sul fronte rustico.  
US:  
USA:  
USAD: Nessuno  
USO:  
USOD: Abitazione rurale  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Spigolo nord-est  
FTAN: 50  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Spigolo sud-est  
FTAN: 51  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte posteriore alla strada  
FTAN: 52  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte posteriore alla strada  
FTAN: 53  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPR: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:  
OSS: La casa, purtroppo gravemente danneggiata, appartiene alla  
tipologia della casa rurale plurifamiliare tipica degli

Insediamenti di crinale della zona, essendo costruita interamente in pietra da cantoni (alcuni dettagli sono in legno, altri in laterizio), aggregata lungo il percorso e sviluppata su più livelli verso valle.

IG:

FOTO:

DIDA: Spigolo nord-est

PATH: casa Varengolungostrada 1.JPG

FOTO:

DIDA: Spigolo sud-est

PATH: casa Varengolungostrada 2.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte posteriore alla strada

PATH: casa Varengolungostrada 3.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte posteriore alla strada

PATH: casa Varengolungostrada 4.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163550  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Varengo  
INA:  
INAA: Centro storico  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 22  
CTSD: 1984  
CTSN: 313  
UBV:  
UBVD: via Roma (senza numero civico)  
OG:  
OGT:  
OGTD: casa rurale  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Casa rurale  
OGTQ: In linea  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XVIII  
DTM: Tradizione orale  
DTM: Documenti  
IS:  
ISC: Edificio in muratura portante di pietra da cantoni (dettagli in mattoni) con orizzontamenti voltati e lignei, copertura a due falde con manto in coppi.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Semplice a falde  
CO:  
STC:  
STCC: Pessimo  
STCS: Crollo del bacone di legno sul fronte verso valle (rimangono i sostegni). Degrado generale dell'edificio.  
US:  
USA:  
USAD: Magazzino  
USO:  
USOD: Abitazione rurale  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Spigolo nord-est (fronte sulla corte comune)  
FTAN: 46  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte sulla corte comune (accesso abitazione e legnaia)  
FTAN: 47  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte verso valle  
FTAN: 48  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Accesso dal terreno a valle  
FTAN: 49  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPR: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:  
OSS: Nell'unico documento utile (mappa catastale 1881) la casa ha

quel sedime, come le altre aggregate in quella linea. E' molto probabile che la costruzione sia molto anteriore (fonti orali consentono di risalire di più generazioni). L'interesse di questo edificio (come degli altri aggregati in questa linea, in minima parte trasformati) è quello della rappresentatività di una tipologia radicata in questo luogo, organizzata sul crinale con sviluppo in elevazione, affaccio su corte comune, costruita in pietra da cantoni.

IG:

FOTO:

DIDA: Spigolo nord-est (fronte sulla corte comune)

PATH: casaruraleaggr varengo 1.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte sulla corte comune (accesso abitazione e legnaia)

PATH: casaruraleaggr varengo 2.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte verso valle

PATH: casaruraleaggr varengo 3.JPG

FOTO:

DIDA: Accesso dal terreno a valle

PATH: casaruraleaggr varengo 4.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163552  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
INA:  
INAA: Area extraurbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 21  
CTSD: 1984  
CTSN: 437  
UBV:  
UBVD: via S.Lucia  
OG:  
OGT:  
OGTD: sacello  
OGTG: MONUMENTI (Elementi isolati)  
OGTT: sacello  
OGTQ: votivo  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Manufatto in muratura di mattoni pieni a pianta centrale,  
con tetto a due falde privo di manto di copertura.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: A capanna  
CO:  
STC:  
STCC: Cattivo  
STCS: Intonaco danneggiato e scalfittura della modanatura del  
frontone. Innalzamento del livello del terreno. Il  
cancelletto di chiusura della cappella è stato rimosso dalla  
famiglia proprietaria del terreno per evitarne il furto, ma  
è ben conservato.  
US:  
USA:  
USAD: sacello  
USO:  
USOD: sacello  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte e spigolo sud  
FTAN: 54  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Spigolo nord  
FTAN: 55  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Dipinto sulla parete interna frontale  
FTAN: 56  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPR: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:  
OSS: Manufatto che rientra in una tipologia molto diffusa sul  
territorio, appartenente ad una tradizione protrattasi fino  
a tempi molto recenti (il pilone votivo datato più recente è  
del 1972). La cappella risulta, secondo la tradizione orale,  
dedicata a S.Silvestro, santo raffigurato all'interno ma



ormai iriconoscibile (lato destro). Frontale è una figura di madonna con bambino, a lato opposto S. Antonio da Padova.

IG:

FOTO:

DIDA: Fronte e spigolo sud

PATH: sacello varengo-viaSLucia 1.JPG

FOTO:

DIDA: Spigolo nord

PATH: sacello varengo-viaSLucia 2.JPG

FOTO:

DIDA: Dipinto sulla parete interna frontale

PATH: sacello varengo-viaSLucia 3.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163553  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Varengo  
INA:  
INAA: Area extraurbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 21  
CTSD: 1984  
CTSN: 372  
UBV:  
UBVD: strada provinciale per Rossingo  
OG:  
OGT:  
OGTD: sacello  
OGTG: MONUMENTI (Elementi isolati)  
OGTT: sacello  
OGTQ: votivo  
DT:  
DTZ:  
DTZG: secc. XIX-XX fine-inizio  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Manufatto in muratura di mattoni pieni a pianta centrale,  
con copertura a due falde.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: A capanna  
CO:  
STC:  
STCC: Mediocre  
STCS: Lieve danneggiamento dell'intonaco per risalita di umidità  
US:  
USA:  
USAD: sacello  
USO:  
USOD: sacello  
TU:  
CDG:  
CDGG: Ente locale  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte (sud) e lato ovest  
FTAN: 57  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte posteriore (nord) e lato est  
FTAN: 58  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Dipinto sulla parete frontale interna  
FTAN: 59  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPR: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:  
OSS: Manufatto che rientra in una tipologia molto diffusa sul  
territorio, appartenente ad una tradizione protrattasi fino  
a tempi molto recenti (cfr. scheda precedente).  
IG:  
FOTO:  
DIDA: Dipinto sulla parete frontale interna  
PATH: sacello strRossingo 3.JPG  
FOTO:

DIDA: Fronte (sud) e lato ovest  
PATH: sacello strRossingo 1.JPG

FOTO:

DIDA: Lato posteriore (nord) e lato est  
PATH: sacello strRossingo 2.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163554  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Sessana  
INA:  
INAA: Area extraurbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 18  
CTSD: 1984  
CTSN: 79, 80  
UBV:  
UBVD: via S. Sebastiano 3  
OG:  
OGT:  
OGTD: Villa Aichino  
OGTG: EDIFICI RESIDENZIALI  
OGTT: Villa  
OGTQ: Con giardino  
OGA:  
OGAD: Castello Aichino  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XVIII; sec. XIX fine  
DTM: Documenti  
DTM: Analisi stilistica  
IS:  
ISC: Edificio in muratura portante di laterizio di impianto  
simmetrico, con doppio muro di spina e orizzontamenti  
voltati a padiglione. Copertura a padiglione con torretta  
alla sommità della scala e merlature di coronamento. Manto  
in tegole piane.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: A padiglione  
CO:  
STC:  
STCC: Buono  
STCS: Dilavamento dell'intonaco decorato e parziali distacchi.  
US:  
USA:  
USAD: Abitazione  
USO:  
USOD: Abitazione  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte sud (principale)  
FTAN: 60  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Spigolo sud-est  
FTAN: 61  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Scorcio del coronamento  
FTAN: 62  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Lato ovest e giardino  
FTAN: 63  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Sala al piano terreno  
FTAN: 64  
CM:

CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPR: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:

OSS: La denominazione locale deriva dalla famiglia fondatrice della residenza, il cui impianto sembra risalire al quarto decennio del Settecento. Una fase decorativa e forse anche costruttiva risale alla fine dell'Ottocento. La casa rurale adiacente alla proprietà (oggi casa Tasso) era la pertinenza rustica della villa.

APR:  
APRT: A  
APRM: Edificio di notevole interesse storico-architettonico

IG:  
FOTO:  
DIDA: Fronte sud, principale  
PATH: Villa.Aichino 1.JPG

FOTO:  
DIDA: Spigolo sud-est  
PATH: Villa.Aichino 2.JPG

FOTO:  
DIDA: Scorcio del coronamento  
PATH: Villa.Aichino 3.JPG

FOTO:  
DIDA: Lato ovest e giardino  
PATH: Villa.Aichino 4.JPG

FOTO:  
DIDA: Sala al piano terreno  
PATH: Villa.Aichino 5.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163555  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Sessana  
INA:  
INAA: Area extraurbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 18  
CTSD: 1984  
CTSN: 181  
UBV:  
UBVD: via S. Sebastiano 1  
OG:  
OGT:  
OGTD: Casa Tasso  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Cascina  
OGTQ: Angolare  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XVIII; sec. XIX fine  
DTM: Contesto  
IS:  
ISC: Edificio in muratura mista portante (pietra da cantoni con  
dettagli in mattoni) continua, cui si appoggia il fienile in  
muratura continua e pilastri. Orizzontamenti volte a  
padiglione, copertura a padiglione con manto in coppi.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: A padiglione  
CO:  
STC:  
STCC: Mediocre  
STCS: Sostituzione di un orizzontamento di una stanza  
nell'abitazione. Modifica della luce della scala in facciata  
per ricavare un servizio igienico.  
US:  
USA:  
USAD: Abitazione  
USO:  
USOD: Abitazione rurale  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Lato sud  
FTAN: 65  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Facciate (fienile sud, abitazione ovest)  
FTAN: 66  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte posteriore  
FTAN: 67  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte fienile  
FTAN: 68  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPR: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:

OSS: La casa è tuttora riconoscibile come la pertinenza rustica  
(mezzadrile) della villa, sul cui parco è affacciato il  
fronte posteriore.

IG:

FOTO:

DIDA: Lato sud

PATH: casa Tasso 1.JPG

FOTO:

DIDA: Facciate (fienile sud, abitazione ovest)

PATH: casa Tasso 2.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte posteriore

PATH: casa Tasso 3.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte fienile

PATH: casa Tasso 4.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163556  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Sessana  
INA:  
INAA: Area urbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 17  
CTSD: 1984  
CTSN: 386  
UBV:  
UBVD: via S. Sebastiano  
OG:  
OGT:  
OGTD: pilone votivo  
OGTG: MONUMENTI (Elementi isolati)  
OGTT: Piloni  
OGTQ: votivo  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX fine  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Manufatto in muratura di mattoni pieni fondato su basamento  
lievemente aggettante e coronato da cappello a quattro  
falde.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Cappello a quattro falde  
CO:  
STC:  
STCC: Cattivo  
STCS: Nel 1977 è stato fatto un intervento di recupero non  
rispettoso delle caratteristiche originali del manufatto.  
È cambiata la dimensione delle nicchie, sono stati  
cancellati i dipinti all'interno sostituendole con statue  
devozionali, è stata riparata la copertura privandola del  
cornicione. Il dilavamento dell'intonaco seguente è  
ascrivibile anche a tale causa.  
US:  
USA:  
USAD: Piloni votivi  
USO:  
USOD: Piloni votivi  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte su strada (ovest) e lato nord  
FTAN: 69  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Lato nord e fronte posteriore (est)  
FTAN: 70  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Lato sud e fronte posteriore  
FTAN: 71  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPR: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:  
JSS: Manufatto che rientra in una tipologia molto diffusa sul



territorio, appartenente ad una radicata tradizione locale  
viva fino a tempi recentissimi (cfr. schede sui sacelli). Le  
modifiche apportate nel 1977 (CFR. Note allo stato di  
conservazione) ne hanno limitato l'interesse soltanto in  
parte. I santi a cui è dedicato il pilone sono quelli più  
ricorrenti: SM.Ausialtrice (centro), S.Rocco e S.Sebastiano  
(santi legati al lavoro agricolo).

IG:

FOTO:

DIDA: Fronte su strada (ovest) e lato nord

PATH: pilonevotivo sessana 1.JPG

FOTO:

DIDA: Lato nord e fronte posteriore (est)

PATH: pilonevotivo sessana 2.JPG

FOTO:

DIDA: Lato sud e fronte posteriore

PATH: pilonevotivo sessana 3.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163557  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Sessana  
INA:  
INAA: Area urbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 17  
CTSD: 1984  
CTSN: 291  
UBV:  
UBVD: via S. Sebastiano 40  
OG:  
OGT:  
OGTD: casa rurale  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Cascina  
OGTQ: Lineare  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XVIII  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Edificio in muratura portante continua di mattoni e pietra  
da cantoni, a manica semplice, con orizzontamenti lignei  
(travi e tavolato) e copertura a due falde, manto in coppi.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Semplice a falde  
CO:  
STC:  
STCC: Buono  
US:  
USA:  
USAD: Abitazione rurale  
USO:  
USOD: Abitazione rurale  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte sud e corte  
FTAN: 72  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte sud  
FTAN: 73  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Porcilaia e pollaio  
FTAN: 74  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Lato ovest, su strada  
FTAN: 75  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPR: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:  
OSS: La casa è perfettamente conservata nella struttura e nei  
dettagli costruttivi, per cui è opportuno prestare la  
massima attenzione in caso di interventi (solai lignei,  
balcone di legno, serramenti, pertinenze rurali).

IG:  
FOTO:  
DIDA: Fronte sud e corte  
PATH: casarurale sessana 1.JPG  
FOTO:  
DIDA: Fronte sud  
PATH: casarurale sessana 2.JPG  
FOTO:  
DIDA: Porcilaia e pollaio  
PATH: casarurale sessana 3.JPG  
FOTO:  
DIDA: Lato ovest, su strada  
PATH: casarurale sessana 4.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163558  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Piagera  
INA:  
INAA: Area urbana  
INAS: Pianura  
UB:  
CTS:  
CTSF: 4  
CTSD: 1984  
CTSN: 5  
UBV:  
UBVD: via Torino 1, 3, 5  
OG:  
OGT:  
OGTD: Mulino De Vecchi  
OGTG: EDIFICI STORICI INDUSTRIALI  
OGTT: Mulino  
OGTQ: Ad energia mista (termica e idraulica)  
OGA:  
OGAD: Mulino De Vecchi  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX anni Settanta  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Edificio di impianto a C, costituito dall'accorpamento di più corpi di fabbrica. Muratura in pilastri di laterizio e riempimenti misti (laterizio e ciottoli di fiume a corsi alternati), solai lignei (corpo centrale) e volte a padiglione (corpi laterali). Tetto a padiglione con manto di copertura in tegole piane.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: A padiglione  
CO:  
STC:  
STCC: Mediocre  
STCS: Il fabbricato è in perfette condizioni di conservazione. I macchinari, non più in uso dal 1955, sono stati in minima parte danneggiati in seguito all'alluvione dell'anno corrente.  
US:  
USA:  
USAD: Abitazione  
USO:  
USOD: Mulino  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157030  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Veduta frontale, fronti sud  
FTAN: 76  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Lato esterno ovest  
FTAN: 77  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Corpo centrale, fronte sud (sulla corte)  
FTAN: 78  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Lato nord, sul bedale  
FTAN: 79  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori

FTAT: Corpo centrale, piano terreno, sala macchine

FTAN: 80

FTA:

FTAX: Fotografia a colori

FTAT: allegato

FTAN: 81

FTA:

FTAX: Fotografia a colori

FTAT: allegato

FTAN: 82

SK:

RSE:

RSEC: 01R016356800

RSET: A

CM:

CMP:

CMPD: 2000

CMPN: Silvia Rapetti

CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA

CMPR: Compilazione della scheda e fotografie

AN:

OSS: Costruito da un consorzio di più comuni (Verrua Savoia, Moncestino e Gabiano), il mulino è stato funzionante ad acqua (il bedale è tuttora visibile) fino agli anni Venti del Novecento, quando è stata introdotta la centrale termica a vapore cui serviva la ciminiera tuttora presente. La denominazione locale "De Vecchi" deriva dal nome del proprietario privato Giovanni De Vecchi.

APR:

APRT: A

APRM: Tipologia particolare, buona conservazione

IG:

FOTO:

DIDA: Veduta frontale, fronti sud

PATH: mulino 1.JPG

FOTO:

DIDA: Lato esterno ovest

PATH: mulino 2.JPG

FOTO:

DIDA: Corpo centrale, fronte sud (sulla corte)

PATH: mulino 3.JPG

FOTO:

DIDA: Lato nord, sul bedale

PATH: mulino 4.JPG

FOTO:

DIDA: Corpo centrale, piano terreno, sala macchine

PATH: mulino 5.JPG

CD:

TSK: A

NCT:

NCTR: 01

NCTN: R0163568

LC:

PVC:

PVCP: AL

PVCC: GABIANO

PVCF: Piagera

LDC:

LDCZ: EDIFICI STORICI INDUSTRIALI

LDCT: Mulino

LDCQ: Ad energia mista (termica e idraulica)

LDCN: Mulino De Vecchi

OG:

OGT:

OGTD: ciminiera

OGTG: ELEMENTI ACCESSORI ATTREZZATURE ESTERNI

OGTT: ciminiera

DT:

DTZ:

DTZG: sec. XX inizio

DTM: Tradizione orale

US:

USA:

USAD: Nessuno

USO:

USOD: ciminiera

MT:

MTC: Laterizio

MTI: Mattoni pieni, conci di cotto speciale (decorazioni e refrattario (interno)

CO:

3TC:

STCC: Buono  
STCS: Danneggiamento del coronamento decorativo della base.

DA:

DES:

DESO: Manufatto in muratura costituito, nella parte emergente, da una base parallelepipedica su cui si regge un camino rastremato in altezza, con cornicione decorativo sulla sommità.

CM:

CMP:

CMPD: 2000

CMPN: Silvia Rapetti

CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA

CMPR: Compilazione della scheda e fotografie

IG:

FOTO:

DIDA: Ciminiera, base (spigolo sud-est)

PATH: mulino ALLcim 1.JPG

FOTO:

DIDA: Estremità superiore

PATH: mulino ALLcim 2.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163559  
ESC: Comune di Gabilano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Piagera  
INA:  
INAA: Area extraurbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTS: 9  
CTSD: 1984  
CTSN: 1  
UBV:  
UBVD: via Torino 30  
OG:  
OGT:  
OGTD: casa rurale  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Cascina  
OGTQ: Lineare  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Edificio costituito dall'allineamento di tre corpi di  
fabbrica, a manica semplice, in muratura portante di  
laterizio, con tetto a due falde e manto in coppi.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Semplice a falde  
CO:  
STC:  
STCC: Danno grave  
STCS: Crollo parziale del tetto nelle pertinenze rustiche.  
Modifiche nel tamponamento della stalla.  
US:  
USA:  
USAD: Abitazione rurale  
USO:  
USOD: Abitazione rurale  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157030  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Spigolo sud-est, lato posteriore (su strada)  
FTAN: 83  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Spigolo sud-ovest, lato su corte  
FTAN: 84  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Abitazione, fronte sud-ovest  
FTAN: 85  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Abitazione e pertinenze rustiche, fronte sud-ovest  
FTAN: 86  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: allegato  
FTAN: 87  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: allegato  
FTAN: 88  
SK:

RSE:  
RSEC: 01R016357100  
RSET: A  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPP: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:  
OSS: In caso di interventi è opportuno conservare i dettagli  
costruttivi caratterizzanti, quali i puntoni della falda  
dell'abitazione, le teste di camino.  
IG:  
FOTO:  
DIDA: Spigolo sud-est, lato posteriore (su strada)  
PATH: casarurale piagera 1.JPG  
FOTO:  
DIDA: Spigolo sud-ovest, lato su corte  
PATH: casarurale piagera 2.JPG  
FOTO:  
DIDA: Abitazione, fronte sud-ovest  
PATH: casarurale piagera 3.JPG  
FOTO:  
DIDA: Abitazione e pertinenze rustiche allineate, fronte sud-ovest  
PATH: casarurale piagera 4.JPG  
CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163571  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Piagera  
LDC:  
LDCZ: EDIFICI RURALI  
LDCT: Cascina  
LDCQ: Lineare  
LDCN: casa rurale  
OG:  
OGT:  
OGTD: pozzo  
OGTG: ELEMENTI ACCESSORI ATTREZZATURE ESTERNI  
OGTT: Pozzo  
OGTQ: coperto  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX  
DTM: Contesto  
US:  
USA:  
USAD: Nessuno  
USO:  
USOD: pozzo  
MT:  
MTC: Laterizio  
MTCI: Mattoni pieni per la costruzione, intonaco come finitura  
CO:  
STC:  
STCC: Mediocre  
STCS: Sulla sommità è probabile avesse una croce. Perduta l'anta  
di chiusura.  
DA:  
DES:  
DESO: Manufatto in muratura di laterizio, forma parallelepipedica su  
pianta quadrata, coronato da cappello a quattro falde con  
cornicione costituito da tre corsi di mattoni.  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPP: Compilazione della scheda e fotografie  
G:  
FOTO:  
DIDA: Spigolo nord-est  
PATH: casarurale piagera ALLpozzo 1.JPG  
FOTO:  
DIDA: Spigolo sud-ovest  
PATH: casarurale piagera ALLpozzo 2.JPG



CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163560  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
INA:  
INAA: Area extraurbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 4  
CTSD: 1984  
CTSN: 30  
UBV:  
UBVD: cascina Colombaro  
OG:  
OGT:  
OGTD: Cascina Colombaro  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Cascina  
OGTQ: A corte chiusa  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX  
DTM: Documenti  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Edificio costituito dall'accorpamento di più corpi di  
fabbrica, in muratura continua e pilastri di laterizio.  
Orizzontamenti lignei (travi e tavolato) e a padiglione,  
tetto a padiglione con manto in coppi.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: A padiglione  
CO:  
STC:  
STCC: Ottimo  
US:  
USA:  
USAD: cascina  
USO:  
USOD: cascina  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157030  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Veduta da strada provinciale, verso spigolo sud-ovest  
FTAN: 89  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Manica sud (ricovero carri e raccolti), fronte su corte  
FTAN: 90  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Manica nord (stalla e stanze salariati), fronte su corte  
FTAN: 91  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Manica centrale (abitazione e fienili), fronte su corte  
FTAN: 92  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Manica centrale, fronte posteriore (ovest)  
FTAN: 93  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPP: Compilazione della scheda e fotografie

AN:

OSS: Cascina a corte dotata di notevole interesse architettonico-ambientale (anche grazie all'eccellente stato di conservazione), per cui è opportuno prestare un'attenzione particolare in caso di interventi.

IG:

FOTO:

DIDA: Veduta dalla strada provinciale, verso lo spigolo sud-ovest

PATH: cascina colombaro 1.JPG

FOTO:

DIDA: Manica sud (ricovero macchinari e raccolti), fronte su corte

PATH: cascina colombaro 2.JPG

FOTO:

DIDA: Manica nord (stalla e stanze salariati), fronte su corte

PATH: cascina colombaro 3.JPG

FOTO:

DIDA: Manica centrale (abitazione e fienili), fronte su corte

PATH: cascina colombaro 4.JPG

FOTO:

DIDA: Manica centrale, fronte posteriore (ovest)

PATH: cascina colombaro 5.JPG

CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163561  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
INA:  
INAA: Centro storico  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 4  
CTSD: 1984  
CTSN: 36  
UBV:  
UBVD: via del mercato 1, 3  
OG:  
OGT:  
OGTD: La Cascinetta  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Cascina  
OGTQ: A corte  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XVIII; sec. XX anni Venti  
DTM: Documenti  
DTM: Bibliografia  
IS:  
ISC: Edificio in muratura continua portante di laterizio con  
orizzontamenti a padiglione (stalla e abitazione) e lignei  
(solai fienili), copertura a due falde con manto in coppi e  
creste frangifuoco.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Semplice a falde  
CO:  
STC:  
STCC: Mediocre  
STCS: Danneggiamento nelle persiane di legno (elementi  
interessanti per la particolarità del sistema di apertura).  
Sostituzione di due solai lignei con solette in  
calcestruzzo  
US:  
USA:  
USAD: cascina  
USO:  
USOD: cascina  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157030  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Veduta dalla strada provinciale (sud)  
FTAN: 94  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Manica ovest, esterno  
FTAN: 95  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Manica centrale, fronte sud  
FTAN: 96  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Manica centrale (fronte sud) e manica est (fronte interno)  
FTAN: 97  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Manica ovest, fronte interno  
FTAN: 98  
CM:  
CMP:

CMPD: 2000

CMPN: Silvia Rapetti

CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA

CMPR: Compilazione della scheda e fotografie

AN:

OSS: La cascina è segnata, con lo stesso sedime, nel catasto sabaudo (quindi il 1787 è un termine ante quem). Nella facciata prospiciente viale Roma è stata soggetta alla fase del restauro stilistico che ha caratterizzato tutte le pertinenze del castello.

IG:

FOTO:

DIDA: Veduta dalla strada provinciale (sud)

PATH: cascinetta 1.JPG

FOTO:

DIDA: Manica ovest, esterno

PATH: cascinetta 2.JPG

FOTO:

DIDA: Manica centrale, fronte sud

PATH: cascinetta 3.JPG

FOTO:

DIDA: Manica centrale (fronte sud) e manica est (fronte interno)

PATH: cascinetta 4.JPG

FOTO:

DIDA: Manica ovest, fronte interno

PATH: cascinetta 5.JPG

UO:  
 TSK: A  
 NCT:  
 NCTR: 01  
 NCTN: R0163562  
 ESC: Comune di Gabbiano  
 LC:  
 PVC:  
 PVCP: AL  
 PVCC: GABIANO  
 INA:  
 INAA: Centro storico  
 INAS: Collina  
 UB:  
 CTS:  
 CTSF: 5  
 CTSD: 1984  
 CTSN: 60  
 UBV:  
 UBVD: viale Roma 7, 9, 11  
 OG:  
 OGT:  
 OGTD: Cascina Macondo  
 OGTG: EDIFICI RURALI  
 OGTT: Cascina  
 OGTQ: Lineare  
 DT:  
 DTZ:  
 DTZG: sec. XVIII; sec. XX anni Venti  
 DTM: Documenti  
 DTM: Contesto  
 IS:  
 ISC: Edificio in muratura portante di laterizio a manica doppia,  
 con orizzontamenti voltati e tetto a due falde (manto in  
 coppi).  
 CP:  
 CPF:  
 CPFG: A tetto  
 CPFF: A padiglione  
 CO:  
 STC:  
 STCC: Buono  
 US:  
 USA:  
 USAD: Abitazione  
 USO:  
 USOD: Abitazione rurale  
 TU:  
 CDG:  
 CDGG: Privata  
 AL:  
 ALG:  
 ALGT: CTR 1:10.000  
 ALGN: 157030  
 DO:  
 FTA:  
 FTAX: Fotografia a colori  
 FTAT: Veduta dai piedi della scarpata, fronte sud  
 FTAN: 99  
 FTA:  
 FTAX: Fotografia a colori  
 FTAT: Facciata su strada del corpo abitazione, fronte nord  
 FTAN: 100  
 FTA:  
 FTAX: Fotografia a colori  
 FTAT: Corpo abitazione, facciata sud  
 FTAN: 101  
 FTA:  
 FTAX: Fotografia a colori  
 FTAT: Corpo abitazione e fienile, fronte sud  
 FTAN: 102  
 FTA:  
 FTAX: Fotografia a colori  
 FTAT: Testa di camino all'estremità est del tetto  
 FTAN: 103  
 FTA:  
 FTAX: Fotografia a colori  
 FTAT: allegato  
 FTAN: 104  
 FTA:  
 FTAX: Fotografia a colori  
 FTAT: allegato

FIAN: IUS  
SK:  
RSE:  
RSEC: 01R016356900  
RSET: A  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPP: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:  
OSS: La fase di restauro stilistico in forme neogotiche è coeva  
(e probabilmente per mano dello stesso architetto Cusani) a  
quella del castello.  
IG:  
FOTO:  
DIDA: Veduta dai piedi della scarpata, fronte sud  
PATH: Cascina Macondo 1.JPG  
FOTO:  
DIDA: Facciata su strada del corpo abitazione, fronte nord  
PATH: Cascina Macondo 2.JPG  
FOTO:  
DIDA: Corpo abitazione, facciata sud (sulla corte)  
PATH: Cascina Macondo 3.JPG  
FOTO:  
DIDA: Corpo abitazione e fienile, fronte sud  
PATH: Cascina Macondo 4.JPG  
FOTO:  
DIDA: Testa di camino all'estremità est del tetto  
PATH: Cascina Macondo 5.JPG  
CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163569  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
LDC:  
LDCZ: EDIFICI RURALI  
LDCT: Cascina  
LDCQ: Lineare  
LDCN: Cascina Macondo  
OG:  
OGT:  
OGTD: casa mezzadrile  
OGTG: ELEMENTI ACCESSORI ATTREZZATURE ESTERNI  
OGTT: cascina mezzadrile  
US:  
USA:  
USAD: Magazzino  
USO:  
USOD: casa mezzadrile e stalla  
MT:  
MTC: Laterizio e legno  
MTC: Edificio in muratura portante continua (mattoni pieni) a  
manica doppia, con orizzontamenti voltati a padiglione e  
tetto a due falde (manto in copp)  
CO:  
STC:  
STCC: Buono  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPP: Compilazione della scheda e fotografie  
IG:  
FOTO:  
DIDA: Veduta del tetto  
PATH: Cascina Macondo ALLpert 1.JPG  
FOTO:  
DIDA: Facciata sulla corte, fronte ovest  
PATH: Cascina Macondo ALLpert 2.JPG

CU:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163563  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
INA:  
INAA: Centro storico  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 5  
CTSD: 1984  
CTSN: 64  
UBV:  
UBVD: viale Roma  
OG:  
OGT:  
OGTD: Muro del mercato  
OGTG: OPERE DI INGEGNERIA CIVILE  
OGTT: Muro a scarpa  
OGTQ: di contenimento  
OGA:  
OGAD: Muro del mercato  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX metà  
DTM: Tradizione orale  
DTM: Bibliografia  
IS:  
ISC: Muro a scarpa in muratura continua di mattoni pieni  
ferragni, con fila di anelli di ferro inseriti mediante  
perni.  
CP:  
CPF:  
CPFG: no  
CPFF: no  
CO:  
STC:  
STCC: Mediocre  
STCS: Fessurazione in alcuni tratti sotto la spinta del terreno,  
aggressione di piante infestanti e di muschi.  
US:  
USA:  
USAD: Muro di contenimento  
USO:  
USOD: Muro di contenimento  
TU:  
CDG:  
CDGG: Ente locale  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157030  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte  
FTAN: 106  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Tretto  
FTAN: 107  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Particolare (visibili fessurazioni e anelli di ferro)  
FTAN: 108  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Particolare (anelli, piante interstiziali e rappezzi)  
FTAN: 109  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAYBAA  
CMPP: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:

OSS: Elemento caratterizzante del muro sono gli anelli, utilizzati per l'esposizione del bestiame in occasione del mercato tradizionalmente svoltosi in questo sito almeno dalla metà dell'Ottocento (documentato dal 1856).

IG:

FOTO:

DIDA: Tratto lungo la curva di viale Roma

PATH: muro del mercato 1.JPG

FOTO:

DIDA: Tratto prima della curva di viale Roma

PATH: muro del mercato 2.JPG

FOTO:

DIDA: Particolare (anelli di ferro, fessurazioni e piante interstiziali)

PATH: muro del mercato 3.JPG

FOTO:

DIDA: Particolare (anelli, piante interstiziali e rappezz)

PATH: muro del mercato 4.JPG



UU:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163564  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
INA:  
INAA: Centro storico  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 5  
CTSD: 1984  
CTSN: 87  
UBV:  
UBVD: via monte Colombo 41  
OG:  
OGT:  
OGTD: casa  
OGTG: EDIFICI RESIDENZIALI  
OGTT: Casa  
OGTQ: In linea  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XX primo decennio  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Edificio in muratura piena portante (muri di spina  
trasversali) con orizzontamenti piani e tetto a padiglione  
(manto in coppi).  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: A padiglione  
CO:  
STC:  
STCC: Cattivo  
STCS: Sostituzione del serramento originale (strettamente legato  
all'impianto decorativo) nelle finestre grandi del prospetto  
interno. Degrado generale delle decorazioni parietali con  
parziali distacchi dell'intonaco.  
US:  
USA:  
USAD: Abitazione  
USO:  
USOD: Abitazione  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157030  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Facciata sulla via (affaccio est)  
FTAN: 110  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Ingresso alla corte  
FTAN: 111  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Facciata interna, sulla corte  
FTAN: 112  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Decorazione nell'androne  
FTAN: 113  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Cancelli e decorazione nell'androne  
FTAN: 114  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: allegato  
FTAN: 115

FIA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: allegato  
FTAN: 116  
SK:  
RSE:  
RSEC: 01R016357000  
RSET: A  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPR: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:  
OSS: In caso d'intervento è opportuno un restauro dell'apparato  
decorativo di gusto Art Nouveau mediante un'ideale scelta  
dei materiali.

IG:  
FOTO:  
DIDA: Facciata sulla via (affaccio est)  
PATH: casa-str-com-Odisco 1.JPG  
FOTO:  
DIDA: Ingresso alla corte  
PATH: casa-str-com-Odisco 2.JPG  
FOTO:  
DIDA: Facciata interna, sulla corte  
PATH: casa-str-com-Odisco 3.JPG  
FOTO:  
DIDA: Decorazione nell'androne  
PATH: casa-str-com-Odisco 4.JPG  
FOTO:  
DIDA: Cancelli e decorazione nell'androne  
PATH: casa-str-com-Odisco 5.JPG  
CD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163570  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
LDC:  
LDCZ: EDIFICI RESIDENZIALI  
LDCT: Casa  
LDCQ: In linea  
LDCN: casa  
OG:  
OGT:  
OGTD: abitazione di servizio  
IG:  
FOTO:  
PATH: casa-str-com-Odisco ALLpert2.JPG  
FOTO:  
PATH: casa-str-com-Odisco ALLpert1.JPG

UD:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163565  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
INA:  
INAA: Centro storico  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 5  
CTSD: 1984  
CTSN: 74  
UBV:  
UBVD: viale Roma 5  
OG:  
OGT:  
OGTD: villino  
OGTG: EDIFICI RESIDENZIALI  
OGTT: villino  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XX anni Venti  
DTM: Tradizione orale  
IS:  
ISC: Edificio in muratura piena e pilastri di laterizio con orizzontamenti voltati a padiglione (probabilmente finta volta sotto solai di travi lignee). Tetto cuspidato a piú falde, con spiovente curvo e manto in tegole piane di litocemento.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: A padiglione con falde curve  
CO:  
STC:  
STCC: Buono  
STCS: Probabile sostituzione del parapetto nel basso fabbricato (in seguito al tamponamento a veranda dello stesso).  
US:  
USA:  
USAD: Abitazione  
USO:  
USOD: Abitazione  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157030  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Spigolo ovest  
FTAN: 117  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Spigolo nord  
FTAN: 118  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Tetto, facciata ovest (principale) e sud  
FTAN: 119  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPR: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:  
OSS: In caso d'intervento è opportuno svolgere una ricerca atta ad accertare le modifiche apportate rispetto alla prima costruzione (parapetti) e riconsiderare le coloriture aggiunte successivamente.  
IG:  
FOTO:

DIDA: spigolo ovest  
PATH: villino art nouveau 1.JPG  
FOTO:  
DIDA: Spigolo nord  
PATH: villino art nouveau 2.JPG  
FOTO:  
DIDA: Tetto, facciate ovest (principale) e sud  
PATH: villino art nouveau 3.JPG

CU:  
TSK: A  
NCT:  
NCTR: 01  
NCTN: R0163566  
ESC: Comune di Gabiano  
LC:  
PVC:  
PVCP: AL  
PVCC: GABIANO  
PVCF: Varengo  
PVCL: Giù Varengo  
INA:  
INAA: Area urbana  
INAS: Collina  
UB:  
CTS:  
CTSF: 19  
CTSD: 1984  
CTSN: 172  
UBV:  
UBVD: via S.Rocco (senza numero civico)  
OG:  
OGT:  
OGTD: cascino  
OGTG: EDIFICI RURALI  
OGTT: Cascino  
DT:  
DTZ:  
DTZG: sec. XIX  
DTM: Documenti  
IS:  
ISC: Edificio in muratura mista (pietra da cantoni, mattoni di  
reimpiego) portante, con dettagli in mattoni, orizzontamento  
solaio ligneo, copertura a due falde.  
CP:  
CPF:  
CPFG: A tetto  
CPFF: Semplice a falde  
CO:  
STC:  
STCC: Cattivo  
STCS: Recente intervento sul tetto con materiali incompatibili con  
i caratteri tipologici dell'edificio. In particolare  
sostituzione del manto di copertura in coppi con manto in  
tegole cementizie.  
US:  
USA:  
USAD: Magazzino agricolo  
USO:  
USOD: abitazione rurale temporanea  
TU:  
CDG:  
CDGG: Privata  
AL:  
ALG:  
ALGT: CTR 1:10.000  
ALGN: 157070  
DO:  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte (est) e lato sud  
FTAN: 120  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Fronte e lato nord  
FTAN: 121  
FTA:  
FTAX: Fotografia a colori  
FTAT: Lati sud (su strada) e ovest  
FTAN: 122  
CM:  
CMP:  
CMPD: 2000  
CMPN: Silvia Rapetti  
CMPQ: Arch. Spec. SAVBAA  
CMPR: Compilazione della scheda e fotografie  
AN:  
OSS: In caso d'interventi è opportuno ripristinare il manto di  
copertura in coppi. L'interesse di questa costruzione è  
legato alla tradizione agricola, trattandosi di  
un'abitazione temporanea legata alla viticoltura, in cui

uomini e due soggiornavano per i periodi di lavoro più intenso.

IG:

FOTO:

DIDA: Fronte (est) e lato sud

PATH: cascino viaSRocco 1.JPG

FOTO:

DIDA: Fronte e lato nord

PATH: cascino viaSRocco 2.JPG

FOTO:

DIDA: Lati sud (su strada) e ovest

PATH: cascino viaSRocco 3.JPG